


Dit zijn globale posities voor de retourbronnen. Na het grondmechanisch onderzoek kan er optimalisatie plaatsvinden. Tevens is er nog toestemming nodig van de desbetreffende grondeigenaren.



- Bron > Retourveld
- - - Duiker
- Bron > Pompstation
- Pompstation > Retourvelden
- Pompstation > Overstort
- ⚡ Pompkast
- nsa Noodstroomaggregaat
- PS Pompstation
- Bron tunnel
- Bron kelder
- Debietmeter onttrekking
- Debietmeter retourbemaling
- Debietmeter lozing
- ⊗ Peilbuis verlaging bouwkuip
- ⊗ Peilbuis retourveld
- ⊗ Peilbuis kwaliteit

Vital		
Controleur	M. v/d Broek	
2e Controleur	G. Winters	
Ontwerpmanager	R. van Leeuwen	

3.0   ter goedkeuring 2.0   ter goedkeuring 1.0   ter goedkeuring 0.1   voorlopig n.v.t.   concept	21-05-2019	Project: AMSTELVEENLIJN Locatie: Sportlaan Onderdeel: Overzicht retourlocaties Sportlaan Opdrachtgever:	schaal: 1:500 projectnummer: 1871-002 tekeningnummer: VITAL-016331 blad: SPO formaat: A1
	09-04-2019		
	04-03-2019		
	26-02-2019		